

Bedienung der Terminalwaage MAD Recycling GmbH München

MAD RECYCLING

Neue | Werte | Schaffen

1. Schritt


Bitte mit dem Finger eine Sprache auswählen.



MAD RECYCLING

Neue | Werte | Schaffen

2. Schritt



Das Kennzeichen wird normalerweise automatisch vom System erkannt. Bitte mit dem Finger auswählen ob das Kennzeichen stimmt: Wenn ja, bitte auf „übernehmen“ drücken.


Falls das Kennzeichen falsch ist, bitte mit „ändern“ das korrekte Kennzeichen eingeben. Es erscheint nach dem Displaydruck eine Tastatur.

MAD RECYCLING

Neue | Werte | Schaffen

3. Schritt

Das System erklärt hier die Sicherheitsregeln. Bitte nach dem Durchlesen auf ok drücken.




MAD RECYCLING

Neue | Werte | Schaffen

4. Schritt

Bitte hier auf nein drücken, da hier die Auftragsnummern der MAD und somit aus dem Warenwirtschaftsprogramm „ConWin“, gelten.




Sie haben eine Auftragsnummer mit 933xxxx? Dann bitte eingeben und danach mit Schritt 5 (Sprechstelle betätigen) fortfahren und Kontakt mit dem Personal aufnehmen.

MAD RECYCLING

Neue | Werte | Schaffen


5. Schritt

Danach werden die Daten in die Waage übermittelt. Die Sprechstelle befindet sich am unteren Ende des Displaykastens. Danach bitte einen Moment abwarten, bis die Daten im System eingetroffen sind.



Das Personal wird spätestens jetzt telefonisch Kontakt mit dem Fahrer aufnehmen und folgendes abklären:
Welcher Kunde?
Welches Material?
Besonderheiten?

Bitte jetzt die gelb hinterlegten Felder nochmal kontrollieren. In Ordnung? Dann auf „wiegen“ drücken.



Bitte noch einen kurzen Moment warten, bis die Tonnage im System eingetroffen ist. Sobald die Mitarbeiter das „Go“ geben, kann abgekippt werden.

MAD RECYCLING

Neue | Werte | Schaffen

- Beim Ausfahren ist es der selbe Ablauf. Am Display erscheint „Hofliste“, hier muss man sein Kennzeichen auswählen.
- Danach muss man sich wieder „wiegen“ und dann mit dem Finger im Display unterschreiben.
- Der Wiegeschein wird automatisch gedruckt.
- Oder man wiegt im Hof zurück und kommt zur Unterschrift in die Waage